





Treiber Installation

Version 1.1.0

Sicherheitshinweise

Dieses Gerät erfüllt die EU-Bestimmungen 2004/108/EG (CE-Kennzeichnung).

Zur Betriebssicherheit der Gerätes und zur Vermeidung von Verletzungen durch Strom- oder Spannungsüberschlägen sind nachfolgend aufgeführte Sicherheitshinweise zum Betrieb der Gerätes unbedingt zu beachten.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Hinweise entstehen, sind Ansprüche jeglicher Art ausgeschlossen.

- Gerät nicht auf feuchtem oder nassen Untergrund betreiben, oder betreiben, nachdem das Gerät mit Nässe oder Feuchtigkeit in Berührung gekommen ist
- Gerät nicht in der Nähe starker magnetischer Felder (Motoren, Transformatoren, etc.) betreiben
- Gerät nicht durch andere Spannungsquellen als die USB Schnittstelle (5V) betreiben.
- Signalausgänge nicht an spannungsführende Punkte anschließen.
- Signaleingänge (Trigger-Eingänge) nur innerhalb der angegebenen Spannungsgrenzen betreiben
- Gerät nur in Betrieb nehmen, wenn keine Beschädigungen erkennbar sind und das Gehäuse vollständig verschlossen ist.
- WaverAD ist für den Betrieb bei Raumtemperatur und normaler Luftfeuchtigkeit vorgesehen. Eine Überschreitung dieser Betriebsbedingungen kann eine Fehlfunktion oder in Extremfällen sogar eine Beschädigung des Geräts zur Folge haben.
- Das Gerät beinhaltet keine Komponenten, die vom Kunden eigenständig oder von einem nicht autorisierten Reparaturdienst gewartet werden können. Die beiden Sicherheitssiegel an der Unterseite des Geräts dürfen nicht beschädigt werden.
- Jegliche Gewährleistung erlischt, wenn der Kunde Eingriffe und/oder Reparaturen an dem Gerät ohne ausdrückliche, schriftliche Bestätigung von KE-System vornimmt.
 Keine Gewähr übernehmen wir für Mängel und Schäden, die aus ungeeigneter oder unsachgemäßer Verwendung, Nichtbeachtung von Anwendungshinweisen oder fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung entstanden sind.



KE-System Ahornstraße 15a 86774 Unterföhring www.ke-system.de

'KE-System' und 'WaverAD' sind geschützte Marken.



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	2
Hardware Treiber installieren	
Windows XP	
Windows 7	
Windows 10.	.10

Hardware Treiber installieren

Windows XP

1. Verbinden Sie die WaverAD Hardware über das mitgelieferte USB-Kabel mit Ihrem PC. Windows wird die neue Hardware automatisch erkennen und mit der Treiber-Installation beginnen. Wählen Sie in der ersten Nachfrage, dass Windows nicht nach Software suchen soll und klicken Sie dann auf "Weiter >".



2. In der zweiten Nachfrage wählen Sie bitte die Option, die Treiber aus einem spezifischen Verzeichnis zu installieren und klicken Sie dann auf "Weiter >".



3. Geben Sie in der folgenden Nachfrage das Unterverzeichnis 'Driver' in dem WaverAD Installationsverzeichnis als Suchverzeichnis an und klicken Sie dann auf "Weiter >".



4. Sollte die folgende Meldung erscheinen, die davor warnt, dass der Treiber das Windows Logo Testing nicht durchlaufen hat, wählen Sie bitte, die Software dennoch zu installieren.




5. Die Treiber werden nun kopiert und in dem Betriebssystem registriert. Die Treiber-Installation ist abgeschlossen, wenn folgende Meldung gezeigt wird.




Windows 7

 Verbinden Sie die WaverAD Hardware über das mitgelieferte USB-Kabel mit Ihrem PC. Sollte Windows die neue Hardware nicht automatisch erkennen, öffnen Sie den Geräte-Manager unter Start - Systemsteuerung - System - Geräte-Manager. Unter der Rubrik "Andere Geräte" finden sie den Eintrag "WaverAD". Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diesen Eintrag, um das Kontextmenü zu öffnen und wählen Sie darin den Menüpunkt "Treibersoftware aktualisieren...".



2. In der folgenden Nachfrage wählen Sie die Option "Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen".




3. Geben Sie nun das Unterverzeichnis 'Driver' in dem WaverAD Installationsverzeichnis als Suchverzeichnis an und klicken Sie dann auf "Weiter".




4. Sollte die folgende Meldung erscheinen, die davor warnt, dass der Herausgeber der Treibersoftware nicht überprüft werden konnte, wählen Sie bitte, die Treibersoftware trotzdem zu installieren.



5. Die Treiber werden nun kopiert und in dem Betriebssystem registriert.




6. Die Treiber-Installation ist abgeschlossen, wenn folgende Meldung gezeigt wird.




Windows 10

1. Verbinden Sie die WaverAD Hardware über das mitgelieferte USB-Kabel mit Ihrem PC. Öffnen Sie den Geräte-Manager unter Start - Einstellungen - Geräte - Geräte-Manager.







2. Unter der Rubrik "Andere Geräte" finden sie den Eintrag "WaverAD". Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diesen Eintrag, um das Kontextmenü zu öffnen und wählen Sie darin den Menüpunkt "Treibersoftware aktualisieren...".



3. In der folgenden Nachfrage wählen Sie die Option "Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen".



4. Geben Sie nun das Unterverzeichnis 'Driver' in dem WaverAD Installationsverzeichnis als Suchverzeichnis an und klicken Sie dann auf "Weiter".



5. Sollte die folgende Meldung erscheinen, die davor warnt, dass der Herausgeber der Treibersoftware nicht überprüft werden konnte, wählen Sie bitte, die Treibersoftware trotzdem zu installieren.



6. Die Treiber werden nun kopiert und in dem Betriebssystem registriert.

7. Die Treiber-Installation ist abgeschlossen, wenn folgende Meldung gezeigt wird.

